PinPoint-rapport

ASSET
PinPoint Headquarters

GEGENEREERD OP
2026-09-26 09:10

Samenvatting

PINPOINTS	OPEN ITEMS	ASSETS
10	6	1

Onderverdeling

HOOG	MIDDEL	LAAG
4	4	2

Vragenlijst
Werfinspectie (Versie 1)
Omschrijving: “Wat heb je gevonden?”
Ernst: “Hoe ernstig is het?”

Dit rapport gebruikt de ernstschaal van de onderstaande vragenlijst.
Ernstschaal: HOOG MIDDEL LAAG

PinPoint Headquarters

View: Gebouw A



1	Gebroken steigerplank op de tweede verdieping	HOOG	Open
2	Mangat staat open zonder afscherming	HOOG	Gesloten
3	Scheur in de betonvloer van de gang	MIDDEL	Open
4	Lekkende persluchtslang op de werfvloer	LAAG	Gesloten

DETAILS

1 Gebroken steigerplank op de tweede verdieping


HOOG Open



Wat heb je gevonden?	Gebroken steigerplank op de tweede verdieping
Hoe ernstig is het?	Hoog
In welke categorie valt dit?	Veiligheid
Foto's	
Gemeld door	Stijn
Aangemaakt	2026-09-26 08:55
Bijgewerkt	-

2 Mangat staat open zonder afscherming


HOOG Gesloten



Wat heb je gevonden?	Mangat staat open zonder afscherming
Hoe ernstig is het?	Hoog
In welke categorie valt dit?	Veiligheid
Foto's	
Gemeld door	Stijn
Aangemaakt	2026-09-26 08:56
Bijgewerkt	2026-09-26 09:09

3 Scheur in de betonvloer van de gang


MIDDEL Open




Wat heb je gevonden?	Scheur in de betonvloer van de gang
Hoe ernstig is het?	Middel
In welke categorie valt dit?	Ruwbouw
Foto's	
Gemeld door	Stijn
Aangemaakt	2026-09-26 08:58
Bijgewerkt	-

4 Lekkende persluchtslang op de werfvloer

LAAG | Gesloten



Wat heb je gevonden?	Lekkende persluchtslang op de werfvloer
Hoe ernstig is het?	Laag
In welke categorie valt dit?	Materieel
Foto's	
Gemeld door	Stijn
Aangemaakt	2026-09-26 08:59
Bijgewerkt	2026-09-26 09:08

View: Gebouw B-C



5	Gescheurd vangnet aan de dakrand	HOOG	Open
6	Uitstekende wapeningsstaven zonder beschermkapjes	MIDDEL	Open
7	Verbogen trede op de ladder naar de eerste verdieping	MIDDEL	Open

DETAILS

5 Gescheurd vangnet aan de dakrand


HOOG Open




Wat heb je gevonden?	Gescheurd vangnet aan de dakrand
Hoe ernstig is het?	Hoog
In welke categorie valt dit?	Veiligheid
Foto's	
Gemeld door	Stijn
Aangemaakt	2026-09-26 09:01
Bijgewerkt	-

6 Uitstekende wapeningsstaven zonder beschermkapjes


MIDDEL Open



Wat heb je gevonden?	Uitstekende wapeningsstaven zonder beschermkapjes
Hoe ernstig is het?	Middel
In welke categorie valt dit?	Ruwbouw
Foto's	
Gemeld door	Stijn
Aangemaakt	2026-09-26 09:02
Bijgewerkt	-

7 Verbogen trede op de ladder naar de eerste verdieping

MIDDEL Open



Wat heb je gevonden?	Verbogen trede op de ladder naar de eerste verdieping
Hoe ernstig is het?	Middel
In welke categorie valt dit?	Materieel
Foto's	
Gemeld door	Stijn
Aangemaakt	2026-09-26 09:04
Bijgewerkt	-

View: Gebouw D



8	Water blijft staan in de bouwput	MIDDEL	Open
9	Hydrauliekolie lekt uit de graafmachine	HOOG	Gesloten
10	Instabiele pallet met klinkers aan de toegangsweg	LAAG	Gesloten

DETAILS

8 Water blijft staan in de bouwput


MIDDEL Open



Wat heb je gevonden?	Water blijft staan in de bouwput
Hoe ernstig is het?	Middel
In welke categorie valt dit?	Water en drainage
Foto's	
Gemeld door	Stijn
Aangemaakt	2026-09-26 09:05
Bijgewerkt	-

9 Hydrauliekolie lekt uit de graafmachine


HOOG Gesloten



Wat heb je gevonden?	Hydrauliekolie lekt uit de graafmachine
Hoe ernstig is het?	Hoog
In welke categorie valt dit?	Materieel
Foto's	
Gemeld door	Stijn
Aangemaakt	2026-09-26 09:06
Bijgewerkt	2026-09-26 09:08

10 Instabiele pallet met klinkers aan de toegangsweg

LAAG Gesloten



Wat heb je gevonden?	Instabiele pallet met klinkers aan de toegangsweg
Hoe ernstig is het?	Laag
In welke categorie valt dit?	Orde en netheid
Foto's	
Gemeld door	Stijn
Aangemaakt	2026-09-26 09:07
Bijgewerkt	2026-09-26 09:08